



Benennung / term

ISRI 6000 / 517 , li.

Ident- Nr. / Ident-no

84128/29-00; -01; -04; -06
; -08; -10; -11; -12; -15;-17



Ersatzteilliste / Spare part list				
Benennung / term			Ident- Nr. / Ident-no	
ISRI 6000 / 517 , li.			84128-17	
				
			Stand / stand	
			apr-05	
Pos	Bezeichnung	Stk	Ident-Nr.	Bemerkung
pos	description	pc	ident-no.	remark
2	Rückenteil li. kompl. OT517	1	17746-22	montiert
3	Heizelement Rücken 24V	1	111474-01	
6	Rückenbezug	1	923102	
12	Sitzteil, kompl. OT515	1	16946-63	montiert
13	Sitzbezug	1	923012	
14	Heizelement Sitz 24V	1	111473-01	
15	Sitzrahmen kompl.mont. OT515	1	18749-01	montiert
17	Abdeckkappen, Linksbedienung	1	918322-04	Teilesatz
20	H.u.N. Griffe m.Zubehör ,li.	1	915015-01	Teilesatz
23	Rückenlehnenrastung kompl. Li.	1	98895-05	Teilesatz
40	Faltenbalg nachgeschnitten	1	00989-80	
41	Befestigungsmat. Faltenbalg	1	98781-01	Teilesatz
50	ISRI 6000 - Endmontage	1	18723-02	montiert
51	Zugfeder lackiert	2	41933D	
53	Facelift-Handrad, kompl., vorne	1	21268	
55	Monroe Stoßdämpfer, komplett	1	94041-56	
70	Cousin-Schienen-Paar +/-90	1	18755-01	war 18755; 06/2001